

車両写真



トヨタ 高規格救急車



前面

背面



右側（運転席側）

左側（助手席側）



運転席



助手席



車内



車内




車内



車内

特記事項




運転席シートに破れあり

助手席シートに破れあり



後部の折り畳み式座席シートに破れあり



後部長椅子シートに破れあり